

SODALIZIO SAN MARTINO PERUGIA

Chiesa di Sant'Ercolano

Restauro della scala d'ingresso e del portale (sec. XIV-XV)



Restauratori:

**Luca
Castrichini,**

**Monica
Castrichini**

**Marcello
Castrichini.**

DITTA: CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE MARCELLO CASTRICHINI

Alta Sorveglianza: Dr.ssa Francesca Abbozzo SPBBAAAASSE del'Umbria

Brevi cenni sul restauro della scalinata e del portale. La superficie lapidea presentava uno strato di decoesione in alcune parti in marmo, causa la solfatazione. Oltre allo strato di sporco (polvere fissata, carbonatazioni, croste dure, ecc). aveva subito in anni passati delle stuccature in cemento scuro che erano andate a colmare i caratteristici e diffusi alveoli del travertino. Erano presenti anche in gran quantità tipologie di erbe, alberi e muschi. I vari elementi che compongono la scala avevano perduto di stabilità.



Particolare del portale prima del restauro



Particolare del portale dopo il restauro



Particolare del portale prima del restauro



**Particolare del
portale dopo il
restauro**



**Particolare del
portale prima
del restauro**



Part. del fronte scalinata prima del restauro



Part. del fronte scalinata dopo il restauro



Part. del fronte della scalinata prima del restauro



Part. del fronte della scalinata durante il restauro: saggio di pulitura



Part. del fronte della scalinata dopo il restauro



Il fronte della scalinata dopo il restauro

